

VESDA VLC-505 VN 系列停产通知 - 大中华区

2026年3月

概述

VLC-505 系列自 25 年前推出以来，一直是火灾探测行业的重要基石。

为持续向市场提供高品质的吸气式烟雾探测产品与服务，我们正式宣布在大中华区逐步停产 VLC 产品线。本次停产 即刻生效。在 2025 年 12 月 31 日 前提交的订单将重新评估，并推荐合适的替代产品。

在此过渡期间，我们鼓励客户了解并选用我们的最新产品组合。



受影响产品及替代方案

受影响的产品见下表：

| 停产产品 | 描述 | 替代产品 | 描述 |
|------------|--|---------------|------------------------------------|
| VLC-505 | VESDA VLC – VN联网型 | VEP-A00-1P-CH | VESDA-E VEP, LED 指示, 单管, 塑料外壳 (中国) |
| VLC-505-01 | VESDA VLC – VN联网型 (中国) | VEP-A00-1P-CH | VESDA-E VEP, LED 指示, 单管, 塑料外壳 (中国) |
| VSP-515 | VLC VESDAnet Termination Card (CTC-VN) | 无 | 无 |

生效日期

停产 立即生效，所有现有订单将被审核并重新分配至其他产品线。如您有任何问题或疑虑，请联系您的区域销售经理或客户服务代表。

备件、维修与升级

在停止供货后，我们将在 组件供应允许的情况下继续提供 2 年的备件供应。产品文档（例如《产品指南》/《用户手册》）将继续通过官方网站提供。

可提供的备件：

| 订购代码 | 描述 | 供应期限 |
|---------|-------------------------|------|
| VSP-023 | VESDA VLC VESDAnet 前盖 | 2年 |
| VSP-501 | 吸气泵, LaserCOMPACT 激光紧凑型 | 2年 |

产品保修

标准产品保修将根据适用的公司政策按以下两种方式之一执行：

- 若产品在标准保修期内发生故障，将维修或以同类或可比产品替换，并延续原保修期剩余时间。
- 若产品在保修期内发生故障且无法维修或替换，我们将按与客户协商一致的方式，提供全额退款或开具贷项通知单。

联系方式

如对本通知有任何疑问，请联系您的区域销售经理或客户服务代表。